

Västerviks-Tidningen

Nr 66 Årgång 144

Måndagen den 21 mars 1977

Lösnummerpris 1:50

Gamla 33:an rasade ihop i Hummelstad

Gamla 33:an vid Hummelstad rasade delvis ihop på lördagen. En 40 meter lång och 2,5 meter bred del av vägbanan gav plötsligt med sig och gled ner i Långsjön. Tur i oturen var att raset inträffade på dagtid vilket kanske gjorde att ingen olycka inträffade.

Vägverkets mannar har jobbat under hela helgen (lördag-söndag) med förbättringsarbeten. Uppskattningsvis kördes det i 350 kubikmeter grus på lördagen. Ungefärligen samma siffror kan noteras även under söndagen.

Trafiken har dock kunnat upprätthållas på ena

väghalvan. Vad som orsakat vägraset vet man inte med säkerhet, säger vägmästare Jan Claesson i Ankarsrum, men vatten från det närbelägna berget rinner under vägen. Det troliga är att smältvattnet luckrat upp vägbanken.

Mellan klockan 10 och 11 på lördagsförmiddagen upptäcktes vägraset. Lastbilar och en större vägmaskin sattes in. Arbetet pågick sedan till klockan 20 för att återupptas på söndagsmorgonen. Men även på söndagen kunde man konstatera att fyllningsmaterialet gett med sig en del. Svårigheten är här att Långsjön ligger i direkt anslutning till vägen.

Olycka kunde ha hänt

Minuterna innan det stora vägskredet började, hade vägförvaltningen i Ankarsrum observerat att risk förelåg med vägbanken och var strax på platsen med varningsskyltarna. Man hann bara att sätta ut skyltarna då raset kom.

En olycka med svåra följder kunde ha inträffat om ett fordon passerat platsen när raset ägde rum.



Mycket fyllning har körts i den raserade vägbanken vid Hummelstad men det är svårt att få fast grund med tanke på Långsjöns omedelbara närhet.